

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de



AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Forbundsvandværket
Østergårdsvej 7
Hjarup
6580 Vamdrup
DÄNEMARK

Dato 01.02.2018
Kundenr. 10046908

Yderligere Informationer til Ordernr. 1878018

Forbundsværket - DGU 133.1472

Til kunden,

En anden version blev tilsendt, da Chloridazon-Desphenyl blev tilføjet.

Med venlig hilsen

AGROLAB Umwelt Kiel Frau Naujeck, Tlf. / 7877 5452
Kundeservice Dræn-/Grund-/Overfladevand



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Forbundsvandværket
Østergårdsvej 7
Hjarup
6580 Vamdrup
DÅNEMARK

Dato 01.02.2018
Kundenr. 10046908

ANALYSERAPPORT 1878018 / 2 - 384433 / 2

Skråstregen bagved ordre - / analysenr svarer til den aktuelle version af rapporten. Denne version erstatter alle forudgående versioner af rapporten.

Ordre **1878018 / 2 Forbundsværket - DGU 133.1472**
 Analyse nr. **384433 / 2 Grundvand**
 Projekt **4204 Forbundsværket Boringskontrol**
 Prøvens ankomst **25.01.2018**
 Prøvetagning **25.01.2018 09:44**
 Prøvetager **AL-North Berit Jepsen**
 Kunde-prøvebetegnelse **A40000235678**
 Formål **Boringskontrol, drikkevandsindvinding**
 Udtagningssted **Forbundsværket**
 . **Boring 2**
 Anlægs-ID **133.1472**

	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Metode
Fysisk-kemisk Parameter					
Temperatur (Feltmåling)	°C	8,7		0	DIN 38404-4 (C 4)
Pesticider og nedbrydningsprodukter					
Chloridazon	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	DIN EN ISO 11369 (F 12) u) (mod.)(BB)
Desphenyl-Chloridazon	µg/l	0,22	0,01	0,02	DIN EN ISO 11369 (F 12) u) (mod.)(BB)

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgrænsen.

u) Analyseret på andet akkrediteret Agrolab-laboratorie

Agrolab grupper laboratorier

Undersøgt af

(BB) AGROLAB Beliggenhed Eching / Ammersee, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, akkrediteret til metoden citerede ISO/IEC 17025:2005, Akkreditering certifikat: D-PL-14289-01-00

Metode

DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)

Prøvetagning er udført i henhold til: DVGW W112; DWA-A 909; ISO 5667-11; DIN 38402-13 (A13)

Testens begyndelse: 26.01.2018

Testens afslutning: 01.02.2018 (Forlængelse pga. efterregistrering og/eller sandsynlighedskontrol)

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på rapporten fremsendes iht. skriftligt sendt forenklet ordrebekræftelse iflg. ISO/IEC 17025:2005, Afs. 5.10.1.

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de



Dato 01.02.2018
Kundenr. 10046908

ANALYSERAPPORT 1878018 / 2 - 384433 / 2

C. Naujeck

**AGROLAB Umwelt Kiel Frau Naujeck, Tlf. / 7877 5452
Kundeservice Dræn-/Grund-/Overfladevand**

